

NC10000

Highland Power Bank

- Ultra Compact and Lightweight
- USB-C Input & Output
- Fast Charging Capability

NC10000 Manual




Technical Data

Cell:	Li-ion
Capacity:	10,000mAh 3.6V (36Wh)
Rated Energy:	6,000mAh 5V (TYP 1A)
Input:	USB-C: 5V-2.4A / 9V-2A
Output:	USB-C: 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.68A
Compatible Charging Mode:	QC 2.0/3.0 Output PD 2.0/3.0 Output PQ 2.0/3.0 Input
Dimensions:	89mm x 45.2mm x 22.6mm (3.5" x 1.78" x 0.89")
Weight:	168.5g±3g (5.94oz±0.1oz)
IP Rating:	IPX5

Note: A USB charging cable is not included.

Operating Instructions



Power Level Display

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	Approx. 100%
3 Constant-on	Approx. 75%
2 Constant-on	Approx. 50%
1 Constant-on	Approx. 25%
1 Flashing	Nearly Depleted (Please charge the product as soon as possible)

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/ dealer within the first 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. For an optional free warranty extension of 6 months, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product.

The warranty is nullified if the product(s) is/are:
1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
2. damaged from wrong operations
For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

* All images, text and statements specified herein in this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, information on our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

(English)

Operating Instructions

Short press the Mode Button once to indicate the power level.

Lighting Mode

On: When the light is off, long press the Mode Button for 3 seconds to turn it on with an output of 50 lumens. The max runtime is 30h 50min when fully charged.
Off: When the light is on, long press the Mode Button for 3 seconds to turn it off.

Power Level Display

Short press the Mode Button, and the blue indicators will turn on to display the power level. The NC10000 needs to get recharged when the last blue indicator flashes to indicate low power.

Get Charged

During the charging process, the blue indicators will flash to indicate the power level. All 4 blue indicators will turn on steadily when the product is fully charged.

Charge the External Device

- During the discharging process, the blue indicators will turn on to indicate the remaining power.
- The NC10000 will automatically enter hibernation when there is no input / output and the light is off for a while.

Warnings

- Read the user manual carefully before using the product. Connect the applicable external devices only according to the specifications in this user manual.
- Charge the product every 3 months if it is not used for a long period of time.
- Ambient Temperature of Usage: -10~40°C (14~104°F); Temperature of Storage: -20~60°C (-4~140°F).
- DO NOT leave the product unattended when it is in use. Stop using the product at any sign of malfunction.
- Only use charging cables sold or recommended by the product manufacturer. Do not use damaged cables.
- Store the product in ventilated and dry places. DO NOT expose the product to rain or humid environment. Keep it away from any combustible materials.
- DO NOT store or use the product in an environment where the temperature is extremely high / low or changes rapidly, or in a hot confined area.
- Dropping or excessive force may cause product damage.
- DO NOT place any conductive or metal object inside the charging port to avoid short circuiting and explosions.
- DO NOT disassemble or modify the product as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing personal injury, property damage and/or other unpredictable risks.
- The product is designed to be used by adults. Children under 16 years old must be under adult supervision when using this product to avoid accidents.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of failing to follow the instructions provided in this user manual.

(Español)

Instrucciones de operación

Presione ligeramente el botón Mode una vez para indicar el nivel de carga.

Modo de iluminación

Encendido: Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón Mode por 3 segundos para encender con una potencia de 50 lúmenes. La autonomía máxima es 30h 50min cuando está completamente cargada.
Apagado: Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el botón Mode por 3 segundos para apagar.

Visualización del nivel de carga

Presione ligeramente el botón Mode, y los indicadores azules encenderán para mostrar el nivel de carga. El NC10000 necesita ser recargado cuando el último indicador azul parpadee para indicar que la carga es baja.

Carga

Durante el proceso de carga, los indicadores azules parpadearán para indicar el nivel de carga. Los 4 indicadores azules permanecerán encendidos cuando la carga esté completa.

Carga de un dispositivo externo

- Durante el proceso de descarga, los indicadores azules se encenderán para indicar la carga restante.
- El NC10000 entrará automáticamente en estado de hibernación cuando no haya entrada/salida y la luz está apagada durante un tiempo.

Precauciones

- Por favor lea el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto y conecte los dispositivos externos correspondientes únicamente de acuerdo con las especificaciones de este manual de usuario.
- Por favor recargue el producto cada 3 meses cuando lo deje sin usar por períodos prolongados de tiempo.
- Temperatura ambiente de uso: -10~40°C (14~104°F); Temperatura de almacenamiento: -20~60°C (-4~140°F).
- NO deje el producto desatendido cuando está funcionando. Deje de usar el producto ante cualquier signo de mal funcionamiento.
- NO utilice cables de carga fabricados o vendidos por fabricantes no profesionales o que estén dañados.
- Guarde el dispositivo en áreas ventiladas. NO exponga el dispositivo a ambientes húmedos o lluviosos. Manténgalo alejado de cualquier material combustible.
- NO almacene o utilice el producto en ambientes en los que la temperatura sea demasiado alta/baja o cambie rápidamente, o en un área confinada con una temperatura elevada.
- Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.
- Para evitar cortocircuito o explosiones, NO coloque objetos conductivos o metálicos en el dispositivo.
- NO desarme o modifique el dispositivo, hacerlo podría resultar en la explosión de la batería, agrietamiento o fugas, causando daños personales, daños a la propiedad y/o riesgos impredecibles.
- El producto está diseñado para adultos. El uso del producto por parte de niños menores de edad debe ser supervisado por un adulto para evitar accidentes.

Renuncia de responsabilidad

Este producto está mundialmente asegurado por Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE no será responsable de ninguna pérdida, daño o reclamación de cualquier tipo incurrida como resultado del incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario.

(Deutsch)

Bedienungsanleitung

Appuyez brièvement sur le bouton Mode une fois pour indiquer le niveau de puissance.

Beleuchtungs-Mode

ON: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die Mode-Taste 3 Sekunden lang, um es mit einer Lichtleistung von 50 Lumen einzuschalten. Die maximale Leuchtdauer beträgt 30h 50min bei voller Ladung.
AUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Mode-Taste 3 Sekunden lang, um es auszuschalten.

Energiepegel-Anzeige

Drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, und die blauen LEDs leuchten auf, um den Energiepegel anzuzeigen. Die NC10000 muss wieder aufgeladen werden, wenn die letzte blaue LED blinkt, um einen niedrigen Energiepegel anzuzeigen.

Laden der PowerBank

Während des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs, um den Energiepegel anzuzeigen. Die 4 blauen LEDs leuchten stetig, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Aufladen von externen Geräten

- Während des Entladevorgangs leuchten die blauen LEDs auf, um die verbleibende Leistung anzuzeigen.
- Die NC10000 wechselt automatisch in den Ruhezustand, wenn keine Eingangs-/Ausgangsleistung strömt wird und das Licht eine gewisse Zeit ausgeschaltet ist.

Warnungen

- Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und schließen Sie die entsprechenden externen Geräte nur gemäß den Angaben dieser Bedienungsanleitung an.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Umgebungstemperatur bei der Verwendung: -10 ~ 40°C, Lagertemperatur: -20 ~ 60°C.
- Lassen Sie das Gerät NICHT unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Verwenden Sie das Produkt NICHT bei Anzeichen einer Fehlfunktion.
- Verwenden Sie KEINE Ladekabel, die beschädigt sind oder keine Zertifizierung haben.
- Lagern Sie das Gerät in belüfteten Räumen. Setzen Sie das Gerät NICHT dem Regen oder feuchter Umgebung aus. Halten Sie es fern von brennbaren Materialien.
- Setzen Sie das Gerät NICHT offenen Flammen oder extrem hohen Umgebungsfeuchtigkeit aus.
- VERMEIDEN Sie Stöße und Schläge auf das Gerät.
- Legen Sie KEINE leitenden oder metallischen Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse und Explosionen zu vermeiden.
- Das Gerät darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da dies zu einer Explosion, einem Riss oder zum Auslaufen der Batterie führen könnte. Dies kann zu Verletzungen, Sachschäden und/oder anderen unvorhersehbaren Risiken führen.
- Dieses Produkt ist für Erwachsene bestimmt. Die Verwendung durch Kinder muss unter Aufsicht erfolgen, um Unfälle zu vermeiden.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit durch die Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE ist nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die aus einer Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen resultieren.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Français)

Mode d'emploi

Appuyez brièvement sur le bouton Mode une fois pour indiquer le niveau de puissance.

Mode d'éclairage

ON : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez longuement sur le bouton Mode pendant 3 secondes pour l'allumer avec une sortie de 50 lumens. L'autonomie maximale est de 30h 50min lorsqu'elle est complètement chargée.
OFF : Lorsque la lumière est allumée, appuyez longuement sur le bouton Mode pendant 3 secondes pour l'éteindre.

Affichage du niveau de puissance

Appuyez brièvement sur le bouton Mode et les indicateurs bleus s'allument pour afficher le niveau de puissance. La NC10000 doit être rechargée lorsque le dernier indicateur bleu clignote pour indiquer une faible puissance.

Chargement

Pendant le processus de charge, les indicateurs bleus clignotent pour indiquer le niveau de puissance. Les 4 indicateurs bleus s'allument régulièrement lorsque la batterie sera complètement chargée.

Charger un périphérique externe

- Pendant le processus de décharge, les indicateurs bleus seront allumés pour indiquer la puissance restante.
- La NC10000 accède automatiquement à l'état de veille lorsqu'il n'y a ni entrée ni sortie, et que la lumière est éteinte pendant un certain temps.

Avertissements

- Veillez lire attentivement la notice avant d'utiliser le produit et connecter les périphériques externes. Les 4 applicables uniquement selon les spécifications de ce manuel d'utilisation.
- Veillez recharger le produit tous les 3 mois lorsqu'il est laissé inutilisé pendant une période prolongée.
- Température ambiante d'utilisation: -10°C ~ 40°C; Température de stockage: -20°C ~ 60°C.
- NE LAISSEZ PAS le produit sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Arrêtez d'utiliser le produit à tout signe de dysfonctionnement.
- N'UTILISEZ PAS de câbles de charge fabriqués ou vendus par des fabricants non professionnels ou endommagés.
- Ranger l'appareil dans des endroits ventilés. NE PAS exposer l'appareil sous la pluie ou dans un environnement humide. Gardez-le à l'écart de tout matériau combustible.
- NE PAS stocker ou utiliser le produit dans un environnement où la température est extrêmement élevée / basse ou change rapidement, ou dans un endroit confiné avec une température élevée.
- Évitez tout choc ou impact sur l'appareil.
- NE PLACEZ AUCUN objet conducteur ou métallique dans l'appareil pour éviter les courts-circuits et les explosions.
- NE PAS démonter ou modifier l'appareil. Cela pourrait entraîner une explosion de la batterie, une fissuration ou une fuite, causer des blessures corporelles, des dommages matériels et / ou d'autres risques imprévisibles.
- Le produit est conçu pour les adultes. L'utilisation du produit par les enfants mineurs doit être sous surveillance pour éviter les accidents.

Clause de non-responsabilité

Ce produit est assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE ne sera pas tenu responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.

(Русский)

Инструкция по эксплуатации

Краткоременно нажмите на кнопку режима, чтобы узнать уровень заряда.

Режим освещения

Выключение: когда фонарик выключен, зажмите и удерживайте кнопку режима в течение 3 секунд, чтобы выключить его с выходной мощностью 50 люмен. Максимальное время работы 30 часов 50 минут при полной зарядке.

Выключение: когда фонарик включен, зажмите и удерживайте кнопку режима в течение 3 секунд, чтобы выключить его.

Отображение уровня заряда

Краткоременно зажмите кнопку режима, после этого загорятся голубые индикаторы, отображающие уровень заряда. NC10000 необходимо зарядить, когда последний голубой индикатор начнет мигать, сообщая таким образом о низком уровне заряда.

Очонание зарядки

Во время зарядки индикаторы будут мигать, сообщая таким образом уровню заряда. Все 4 синих индикатора загорятся, как только завершится зарядка.

Заряд внешнего устройства

• Во время зарядки загорятся голубые индикаторы, сообщающие оставшемуся заряд.
• NC10000 автоматически перейдет в режим энергосбережения, если нет выхода / выхода, а свет не горит в течение как минимум 10 минут.

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед эксплуатацией продукта. Подробно читайте все составные внешние устройства и только в соответствии с особенностями, указанными в данном руководстве.
2. Пожалуйста, перезаряжайте устройство каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного времени.
3. Температура окружающей среды при использовании: -10~40°C (14~104°F); Температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).

4. НЕ оставяйте продукт без присмотра, если он находится в рабочем состоянии. Прекратите использование устройства при малейших признаках неисправности.
5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ зарядные кабели, изготовленные или проданные неофициальными производителями, а также те кабели, которые повреждены.
6. Храните устройство в проветриваемых помещениях. НЕ подвергайте устройству воздействию дождя или влажной среды. Держите его подальше от любых горючих материалов.
7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить или использовать изделие в условиях очень высокой / низкой температуры или в условиях быстрой смены температуры, а также в замкнутом пространстве с высокой температурой.

8. Избегайте ударов и повреждений устройства.
9. НЕ помещайте в устройство какие-либо проводящие ток или металлические предметы во избежание короткого замыкания и взрыва.
10. НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство, так как это может привести к повреждению, растрескиванию или протечке аккумулятора, травмам, повреждению имущества и/или другим непредсказуемым опасным последствиям.

11. Продукт предназначен для пользования взрослыми людьми. Использование продукта несовершеннолетними должно осуществляться исключительно под присмотром взрослых во избежание несчастных случаев.

Дисклеймер

Этот продукт застрахован по всему миру компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственности за любые убытки, повреждения или претензии любого рода, возникшие в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве пользователя.

(日本語)

操作方法

モードボタンを一回押すと充電レベルをお知らせします。

ライトモード

オン: ライトがオフの時、モードボタンを3秒以上長押しするとライトが50ルーメンで高灯します。フル充電での連続点灯時間は30時間50分です。**オフ:** ライトがオンの時、モードボタンを3秒以上長押しすると高灯します。

電池残量の表示

モードボタンを短く押すと、青色のインジケーターが光って充電レベルをお知らせします。青色インジケーターが点灯し始める場合は、電池がほぼなくなっているのでなるべく早く充電してください。

充電状態

充電中は青色インジケーターが点滅して充電レベルをお知らせします。フル充電になると4つ全てのインジケーターが点灯状態になります。

外部デバイスの充電

• 外部デバイスとの充電中は、青色インジケーターが点灯して電池残量をお知らせします。
• NC10000はしばらく使用しないや自動的に休止状態になります。

注意

1. 製品を使用する前にユーザーマニュアルをよく読み、記載された仕様にあったデバイスにのみ使用してください。
2. 長期使用しない時は3ヶ月ごとに充電してください。
3. 使用可能温度：-10~40℃；保管温度：-20~60℃。
4. 使用中は高温から目を離さないでください。おかしな点があればすぐに製造を停止してください。
5. デメージがあったり製造元が不明なメーカーの充電器を使用しないでください。
6. 換気の良い場所に保管してください。雨や湿度の高い場所に置かないでください。可燃物に近づけないでください。
7. 温度が極端に高い/低い場所、急激な温度変化のある場所や狭くてすぐ高温になるような場所で使用しないでください。
8. 製品は衝撃や振動を与えないでください。
9. 短絡や破製を防ぐために、製品内に導電性または金属の屑は取り除いてください。
10. バッテリーの破製や破損、液もれの恐れがあるため、商品の分解や改造をおめくってください。
11. 本商品は大人向けに設計されています。未成年は必ず大人の管理下で使用してください。

免責事項

Наше предприятие, Ping An Insurance (グループ) 会社によつて世界的に保険がかけられています。NITECOREは、このマニュアルに従わなかった結果生じたいかなる種類の損失、損害、または請求についても責任を負いません。

(한국어)

사용 설명

모드 버튼을 짧게 한 번 누르면 전력 레벨이 표시됩니다.

조명 모드

ON: 전원이 꺼져 있을 때 모드 버튼을 3 초 동안 길게 누르면 50 루멘의 출력으로 켜집니다. 최대 사용 시간은 환상 시 30시간 50분입니다.**OFF:** 전원이 켜져 있을 때 모드 버튼을 3 초 동안 길게 누르면 꺼집니다.

전력 레벨 표시

모드 버튼을 짧게 누르면 파란색 표시등이 커져 전철 수준을 표시합니다. 저전력을 나타내기 위해 두껍게 파란색 표시등이 깜박일 때 NC10000을 재충전해야 합니다.

충전

충전하는 동안 파란색 표시등이 깜박여 전원 수준을 나타냅니다. 완전히 충전되면 4 개의 파란색 표시등이 모두 계속 켜집니다.

외부 장치 충전

• 방전이 진행되는 동안 파란색 표시등이 커져 남아 있는 충전량을 나타냅니다.
• NC10000은 일용적이 있고 잠시 동안 전원이 꺼진 상태일때 자동으로 최대 절전 모드로 진입합니다.

경고

1. 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 잘 읽으십시오. 본 사용설명서의 사양에 따라 해당 외부기기를 연결하여 사용하기 바랍니다.
2. 제품을 정기간 사용하지 않을 경우 3개월마다 충전해 주십시오.
3. 사용 온도 범위: -10~40℃ (14~104 ℉); 보관 온도: -20~60℃ (4~140 ℉)
4. 제품이 작동 중일 때 자리를 비우지 마십시오. 오작동의 징후가 있는 경우 제품 사용을 중지하십시오.
5. 비전공 제조업체에서 제조 또는 판매하거나 손상된 충전 케이블을 사용하지 마십시오.
6. 풍량이 될 모든 곳에 장치에 보관하십시오. 비나 습한 환경에 장치를 노출시키지 마십시오. 가연성 물질로부터 멀리 두십시오.
7. 온도가 극도로 높거나 낮은 곳, 급격한 온도 변화가 있는 곳 또는 고압의 밀폐된 장소에서 제품을 보관하지 않습니다.
8. NON lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione. Interrompere l'uso del prodotto in caso di malfunzionamento.
9. NON utilizzare cavi di ricarica prodotti danneggiati o di dubbia qualità
10. NON lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione. Interrompere l'uso del prodotto in caso di malfunzionamento.
11. Conservare il dispositivo in aree ventilate. NON esporre il dispositivo alla pioggia o ad qualsiasi umidi.
12. Tenere il dispositivo lontano da qualsiasi materiale combustibile.
13. NON conservare o utilizzare il prodotto in un ambiente in cui la temperatura è estremamente alta/bassa o cambia rapidamente oppure in un'area confinata con una temperatura elevata.
14. Evitare urti o colpi al dispositivo.
15. NON inserire oggetti conduttivi o metallici nel dispositivo per evitare cortocircuiti ed esplosioni.
16. NON smontare o modificare il dispositivo per evitare l'esplosione, la rottura o la perdita della batteria, con conseguenti lesioni personali, danni materiali e/o altri rischi imprevedibili.
17. Il prodotto è progettato per gli adulti. L'uso del prodotto da parte di bambini è da evitare: dopo averne sotto supervisione per evitare incidenti.

면책 사항

이 제품은 Ping An Insurance(Group) Company of China, Ltd.에 의해 전 세계적으로 보험에 가입되어 있습니다. NITECORE는 이 설명서에 제공된 사용자 매뉴얼 지침을 준수하지 않아 발생하는 모든 종류의 손상, 손상 또는 청구에 대해 책임을 지지 않습니다.

(Italiano)

Istruzioni d'uso

Premere una volta brevemente il pulsante Mode per mostrare il livello di carica.

Modalità Illuminazione

Accensione: A luce spenta, premere e mantenere premuto il pulsante Mode per almeno 3 secondi per accendere la luce con potenza di 50 lumens. Il tempo massimo di illuminazione, a piena carica, è di 30 ore e 50 minuti.**Spegnimento:** A luce accesa, premere e mantenere premuto il pulsante Mode per almeno 3 secondi per spegnere la luce.

Visualizzazione del Livello di Carica

Premere rapidamente il pulsante Mode e gli indicatori blu si accenderanno per indicare il livello di carica. NC10000 necessita di essere ricaricato quando vedete un solo indicatore blu lampeggiante.

Premlere rapidamente il pulsante Mode e gli indicatori blu si accenderanno per indicare il livello di carica. NC10000 necessita di essere ricaricato quando vedete un solo indicatore blu lampeggiante.

Indicatori in Fase di Ricarica

Durante il processo di ricarica gli indicatori blu lampeggeranno per indicare il livello di carica raggiunto. Tutti e 4 gli indicatori blu resteranno accesi in modo fiso per informare che la carica è completa.

Utilizzo con Devices Esterni

• Durante il processo di scarica, gli indicatori blu si accendono per indicare la carica residua.
• L'NC10000 accede automaticamente allo stato di librazione quando non ci sono ingressi/uscite attive e la modalità illuminazione non è attiva.

Avvertenze

1. Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto e collegare i dispositivi esterni applicabili solo in base alle specifiche del presente manuale d'uso.
2. Se il prodotto rimane inutilizzato per un periodo prolungato, ricaricarlo ogni 3 mesi.
3. Temperatura ambiente di utilizzo: -10~40°C (14~104°F); Temperatura di conservazione: -20~60°C (-4~140°F).
4. NON lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione. Interrompere l'uso del prodotto in caso di malfunzionamento.
5. NON utilizzare cavi di ricarica prodotti danneggiati o di dubbia qualità
6. Conservare il dispositivo in aree ventilate. NON esporre il dispositivo alla pioggia o ad qualsiasi umidi.
7. Tenere il dispositivo lontano da qualsiasi materiale combustibile.
8. NON conservare o utilizzare il prodotto in un ambiente in cui la temperatura è estremamente alta/bassa o cambia rapidamente oppure in un'area confinata con una temperatura elevata.
9. Evitare urti o colpi al dispositivo.
10. NON inserire oggetti conduttivi o metallici nel dispositivo per evitare cortocircuiti ed esplosioni.
11. NON smontare o modificare il dispositivo per evitare l'esplosione, la rottura o la perdita della batteria, con conseguenti lesioni personali, danni materiali e/o altri rischi imprevedibili.
12. Il prodotto è progettato per gli adulti. L'uso del prodotto da parte di bambini è da evitare: dopo averne sotto supervisione per evitare incidenti.

Liberatoria

Questo prodotto è assicurato a livello globale da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.; NITECORE non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perditte, danni o reclami di qualsiasi tipo forniti in seguito alla mancata osservanza delle istruzioni pubbli te nel presente manuale d'uso.

(Українська)

Інструкці з користування

Натисніть кнопку MODE один раз, щоб показати рівень потужності.

Режим світіння

Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 3 секунд, щоб увімкнути його з потужністю 50 люменів. Максимальний час роботи становить 30 годин 50 хвилин при повній зарядці.**Вимкнення:** коли світло горить, натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 3 секунд, щоб вимкнути його.

Відображення рівня потужності

Натисніть кнопку MODE, і сині індикатори будуть миготати для відображення рівня потужності. NC10000 потрібно зарядити, коли блимає останній синій індикатор, що вказує на низьку потужність.

Процес заряджання

Під час процесу заряджання сині індикатори будуть блимати, вказуючи на рівень потужності. Усі 4 синіх індикатора будуть постійно світитися, коли повністю зарядяться.

Зарядка зовнішнього пристрою

Під час процесу розряджання сині індикатори будуть вимкнені, що вказує на заглибок потужності.
• NC10000 автоматично увімкне режим глибокого шок, якщо немає входу/виходу заряду, а світло на деяких час вимкнено.

Увага

• Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням виробу та під час використання відпоівних зовнішніх пристроїв лише відповідно до специфікації і ціною посібнику користувача.
• Будь ласка, не використуйте виріб жодні 3 місяці, якщо він не використовувється протягом тригодового часу.
• Температура оточуючого середовища використання: -10~40°C; Температура зберігання: -20~60°C (-4~140°F).
• НЕ залишайте виріб без нагляду, коли він працює. Приймайте використання при будь-яких ознаках несправності.
• НЕ використовуйте кабелі для зарядки, виготовлені або продані непрофесійними виробниками або пошкоджені.
• Заряджати пристрій у вентильованих приміщеннях. НЕ носіть пристрій під дощем або вологую середовищі. Тримайте його подалі від будь-яких горючих матеріалів.
• НЕ зберігайте та не використовуйте виріб у середовищі, де температура надзвичайно висока/ низька або швидко змінюється, або в закритому місці з високою температуроу.
• Уникайте будь-яких ударів об пристрій.
• НЕ ставте в пристрій будь-які струмопровідні або металеві предмети, щоб уникнути короткого замикання та вибухів.
• Продукт призначений для дорослих. Використання продукту дітьми до віку має бути під наглядом, щоб уникнути нещасних випадків.

Відмова від відповідальності

Цей продукт застрахований у всьому світі компанією Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несе відповідальності за будь-які втрати, пошкодження або претензії будь-якого роду, що виникли в результаті недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику користувача.

(Polski)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Krótkie naciśnięcie przycisku trybu pracy (Mode Button) wyświetli się poziom mocy.

Tryb oświetlenia

Wł: Gdy latarka jest wyłączona przyciśnij długo przycisk trybu pracy (Mode Button) przez 3 sekundy co powoduje włączenie się latarki z mocą 50 lumenów. Maksymalny czas pracy latarki przy pełnym naładowaniu wynosi 30godz:50min.

Wył: Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu pracy (Mode Button) przez 3 sekundy aby wyłączyć latarkę.

Wyświetlacz poziomu mocy

Naciśnij krótko przycisk trybu pracy, a niebieskie wskaźniki zaświecą się, wskazując poziom mocy. Urządzenie NC10000 należy naładować, kiedy ostatni niebieski wskaźnik miga, sygnalizując niski poziom mocy.

Ładowanie

Podczas procesu ładowania niebieskie wskaźniki będą migać, wskazując poziom naładowania. Wszystkie 4 niebieskie wskaźniki będą świecić w sposób ciągły, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane.

Ładowanie urządzenia zewnętrznego

• Podczas procesu rozładowania niebieskie wskaźniki będą się świecić, wskazując pozostałą moc.
• Urządzenie NC10000 automatycznie przejdzie w stan uśpienia, jeśli nie będzie żadnej czynności (wzjęcia lub wyjęcia) a światło będzie przedziśn czas wyłączone.

Ostrezenia

1. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Temperatura otoczenia podczas użytkowania: -10~40°C (14~104°F); temperatura przechowywania: -20~60°C (-4~140°F).
3. Nie wolno pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Należy zaprzestać używania produktu w przypadku jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania.
4. Nie wolno używać kabli ładujących wykonanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów lub kabli, które są uszkodzone.
5. Zładować należy w wentylowanych i przewietrzonych pomieszczeniach. Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgotnego środowiska. Urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych.

6. Nie wolno przechowywać ani używać produktu w środowisku, w którym temperatura jest bardzo wysoka lub niska lub temperatura zmienia się w sposób nagły oraz w pomieszczeniach zamkniętych o wysokiej temperaturze.
7. Należy unikać wstrząsów oraz uderzeń produktu.
8. Nie wolno umieszczać w urządzeniu żadnych przedmiotów przewodzących lub metalowych, aby uniknąć zwarcia i eksplozji.
9. Nie wolno stawiać w pobliżu baterie, trzypięć albo wlotku, szklanych naczyń, porcelany, porcelany, ceramiki, szkła, szkody baterie i/ lub inne nieprzewidywalne zagrożenia.
10. Nie wolno używać wlotku w zakresie detentowców ani mechanicznych przycisków.
11. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Osoby małe nie mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej celem uniknięcia ewentualnego wypadku.

Zreczenie się odpowiedzialności

Niniejszy produkt jest ubezpieczony na całym świecie przez Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, szkody lub rozszczenia wynikające z nieprzetwarzania instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku użytkownika.

(简体中文)

功能按键

单击显示电量。

照明功能

开灯: 长按功能按键 3秒即开盏照明功能，亮度为 50 流明值。满电状态下最高可续航达 30 小时 50 分钟。**关灯:** 开灯状态下，长按功能按键 3秒关闭照明。

查看剩余电量

短按功能按键，蓝色指示灯将会亮起提示剩余电量。当只有 1颗蓝色指示灯亮，代表电量低，提示应及时进行充电。

为 NC10000 进行充电

充电过程中，蓝色指示灯会提示充电进度，充满电时，4颗蓝色指示灯变亮。

使用 NC10000 为用电设备充电

• 充电过程中，蓝色指示灯会提示 NC10000 剩余电量。
• 没有输出输入与照明的情況下，NC10000 会自动进入休眠状态。

注意事项

1. 使用本产品之前，请仔细阅读所有说明，并按照本说明书所述之参数，选用适合的充电设备进行充电。
2. 当需要长时间存储本品时，请每 3 个月充电一次。
3. 使用环境温度: -10℃~40℃; 储藏温度: -20℃~60℃。
4. 当本品开始工作时，不可无人看管。若发现有任何故障，请立即停止使用该线材。
5. 请勿使用非专业生产厂家推荐或销售的线材。请勿使用已损坏的线材。
6. 请将本品放置于通风、干燥的地方，谨防雨淋，远离易燃物品。
7. 请勿将导电材料或金属物体放入任何端口，避免本品因短路而产生爆炸等意外。
8. 请勿拆卸本品，否则可能会导致火灾、电池破裂或漏液、人身伤害、财产损失和其他不可预测的风险。
9. 请按照第三方损失或索赔，本公司不承担任何责任。

免责声明

本产品由中国平安保险(集团)股份有限公司全球承保。
对未按照第三方损失或索赔操作发生任何事故或意外，而导致第三方损失或索赔，本公司不承担任何责任。